



<https://simesa.com.mx/>

SERVICIOS

- Impermeabilización azoteas
- Impermeabilización jardines
- Filtraciones
- Aplicación de pasta
- Aplicación de pintura en altura
- Selló de cancelería
- Selló de grietas en altura
- Cambió de cristales en altura
- Remodelación/Integrales
- Pisos epóxicos
- Sistemas epóxicos vehiculares
- Estructuras en herrería
- Domos
- Acabados

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES

- Impermeabilizantes cementosos
- Impermeabilizantes imprégnates para canteras
- Impermeabilizantes bicomponentes

PRODUCTOS PARA CONCRETO

- Aplicación de aditivos en firmes y colados para hacer concreto repelente
- Retardantes para hacer acabados en concreto lavado
- Películas de curado para losas por condensación

SELLADORES ELÁSTICOS

- Aplicación de sellador monocomponente base poliuretano dureflex 540p en cancelería
- Aplicación de sellador sobre diseño en juntas para resistencia a abrasivos

CONSTRUQUIMICOS

- Ignífugos para estructuras metálicas
- Grouts de cimentación para bases estructurales

ÁREAS

- Azoteas
- Roof garden
- Techumbres y Canalones
- Ductos de ventilación y A C
- Estacionamientos en alto nivel y Helipuertos
- Áreas deportivas a Niveles (Albercas, Canchas de Tenis, Pádel, etc.)
- Azoteas verdes
- Cisternas y Tanques
- Fachadas y Cancelería
- Pasos de gato
- Cuartos de maquinas
- Estacionamientos subterráneos
- Jardines
- Auditorios

ZONAS DE TRABAJO

Edo. Mex.

- Interlomas
- Satélite
- Lomas verdes
- Toluca

Bajío

- Querétaro:
 - Camp Zibatá
 - Anario
 - Juriquilla
- León
- Aguascalientes
- San Juan de los Lagos

CDMX

- Polanco
- Condesa
- Reforma
- Santa Fe
- Cuauhtémoc
- Juárez
- Narvarte
- Tlalpan

**PROYECTOS
REALIZADOS**



CASAS PLATINO BAJIO

- Flexo nano 3.5: Impermeabilización de casas en diferentes fraccionamientos en zona bajío
- Aquasil life time: Impermeabilización de cantera en zonas publicas



CONDOMINIO LOMAS ALTAS 120

- Sellador monocomponente:
Sellado de grietas y oquedades en fachada exterior
- Pintura elastomérica: Aplicación de pintura elastomérica y reparación de canalones.



ESTACIONAMIENTO EL REFUGIO TLAQUEPAQUE JALISCO

- Sistema Urelastic Vehicular:
Aplicación de sistema en 12000 m²
de estacionamiento



***INSTITUTO TECNOLOGICO DE
ESTUDIOS SUPERIORES DE
MONTERREY CAMPUS
AGUASCALIENTES***

- Uniplas Aero: Impermeabilización en azoteas
- Elastón 12: Aplicación de acabado para impermeabilización



CONDOMINIO EL CEDRO INTERLOMAS

- Sellador monocomponente:
Sellado de grietas y oquedades en
fachada exterior
- Pintura elastomérica: Restauración
de fachada



***INSTITUTO TECNOLOGICO DE
ESTUDIOS SUPERIORES DE
MONTERREY CAMPUS
AGUASCALIENTES***

- Uniplas Aero : Impermeabilización en azoteas
- Elastón 12: Aplicación de acabado para impermeabilización



SELECTOS CHEDRAUI POLANCO, SANTA FE, INTERLOMAS Y CENTRO

- Sellador monocomponente y membrana en techumbres: Sellado de canalones, tornillería y juntas con viguetas utilizando sistema acrílico.
- Mantenimientos



IMPERMEABILIZACIÓN DE CANTERA HACIENDA DEL CIERVO

- Impermeabilizante imprégnate para piedra: Desbastado de cantera y aplicación de repelente impermeable.
- Mantenimientos.




MANTENIMIENTO FRACCIONAMIENTO BREÑA QUERÉTARO

- Impermeabilizante flexo nano 3.5:
Aplicación de carpeta asfáltica
base poliéster por termofusión.
- Mantenimiento.



CONSTRUCCION DE DOMO ENANDADOR

- Construcción de domo y piso:
acabado en piso con concreto
oxidado con recubrimiento epóxico
y construcción de 50m de
estructura y domo en andador
- Obra



CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA Y SALA DE ESPERA EN HACIENDA DEL CIERVO 33

- Construcción de caseta: Acabados en loseta cerámica y cristal tintex con película de seguridad y detalles en muros con cantera mexicana de 1^{ra}
- Obra



SELLADO DE DOMO EN CONDOMINIO VERTICE ÁREA DE GYM Y ALBERCA.

- Sellador monocomponente:
Aplicación de sellador monocomponente base poliuretano y sellador base silicón antihongos entre cristales.
- Obra



SELLADOR DE PUENTE QUE UNE HOSPITAL

- Sellador monocomponete:
Aplicación de sellador
monocomponente base
poliuretano en techumbre y
sellador bicomponente en juntas
de piso.



IMPERMEABILIZACIÓN CALLE TACUBA EN EL CENTRO HISTORICO.

- Flexo nano 4.0: Aplicación de carpeta asfáltica por termofisión 800m² juntas con cemento plástico y sellador asfáltico.



IMPERMEABILIZACIÓN PASEOS DEL BOSQUE NAUCALPAN

- Flexo nano 4.0 ecológico:
Aplicación de carpeta asfáltica por termofusión 250m² juntas con cemento plástico y sellador asfáltico.



***REHABILITACIÓN DE MURO
RECUBRIMIENTO DE CANTERA
CONDOMINIO LOMAS ALTAS 120***

- Impermeabilizante: Aplicación de repelente y recolocación de piezas faltantes y sueltas.



SELLADO DE TECHUMBRE SELECTO CHEDRAUI INTERLOMAS

- Impermeabilizante: Aplicación de selladores híbridos para altas temperaturas en lámina



***INYECCIÓN DE POLIURETANO A 2000
LBS EBN MURO DE CONTENCIÓN PARA
DETENER FILTRACIÓN FREATIZA EN
OBRA SOBRE AVENIDA CHAPULTEPEC***

- Obra especializada con urefoam SL



***CONSTRUCCIÓN Y MATENIMIENTO A
DOMOS Y TECHUMBRES PARA TALLER
DE MANTENIMIENTO DE NISSAN
ECATEPEC***

- Estructura ligera con lámina traslucida rural



PINTURA DE HERRERIA EN ALTURA 16 PISOS DE ALTURA CONDOMINIO CITO LOMAS

- Pintura en pasos de gato y estructura: Aplicación de esmalte alquidático por aspersión



***SELLO DE JUNTAS DE FACHADA A 70M
DE ALTURA CORPORATIVO RIO
MISISIPI #49***

- Aplicación de sellador monocomponente: Aplicación de sellador base poliuretano con relleno espumoso para movimientos estructurales



REHABILITACIÓN DE FACHADA TORRE VERTICE EN CLUB DE GOLF COUNTRY CLUB

- Aplicación de pintura impermeable:
Resane de fachadas por
oquedades sello de grietas y
lavado de precolado




***IMPERMEABILIZACIÓN DE CANALÓN
DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL
CONDOMINIO AVENIDA
TECAMACHALCO***

- Aplicación de elastón AC14 híbrido:
Raspado de recubrimientos
anterior aplicación de sistema
AC14 de IMPERQUIMIA



***LAVADO DE FACHADA CON
HIDROLAVADORA A 200 LB DE
PRESIÓN***

- Trabajo en altura



***CONDOMINIO STILO 71 SELLO DE
ENTRECALLES EN ACABADO DE CEM
PANEL Y SELLADO DE CANCELERIA***

- Aplicación de sellador monocomponente base poliuretano




CONDOMINIO VITA POLANCO
IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO A 3M
BAJO NIVEL DE SUELO CON
EXCAVACIÓN 150M²

- Aplicación de flexo nano 3.5
aplicación de carpeta asfáltica por
método de termofusión



TORRES DE LA ARBOLEDA BOSQUE REAL

- Fabricación de bajadas pluviales externas y rehabilitación de fachada a 70m de altura



***REHABILITACIÓN DE FACHADA E
IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA
CON RENOVACIÓN DE CAPA DE
COMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE
DUELA***



AHUEHUETES 1260

- Estabilización de talud con anclas y concreto lanzado



EDIFICIO BLUM PROLONGACIÓN REMORMA SANTA FE

- Retesando y mantenimiento de anclas
- Estabilización



COBALTO 54 PEDREGAL

- Mantenimiento de anclas



ALTAI 185

- Cambio de piso de loseta en roof garden





PLAZA COMERCIAL

- Lavado de fachada y vidrios





VERTÍZ 185


- Remodelación de Roof Garden






EDIFICIO AZCAPOTZALCO


- Mantenimiento de impermeabilización





TORRE MÍTICA

- Instalación de colgantes





RESIDENCIA PARTICULAR

- Colocación de muro de deck





RESIDENCIAL LAS VISTAS

- Rehabilitación y colado de andador



ALTOS AZCAPOTZALCO


- Rehabilitación de pintura y fachada





CONDOMINIO PORTAL 45

- Pintura exterior





VOLTERRA METEPEC

- Lavado de vidrios





ALTAI 185

- Rehabilitación en pintura exterior





SIMA SAN ISIDRO

- Sellado de grietas

***LISTADO DE
ALGUNOS
CLIENTES***

RESIDENCIAL QUIROGA #100	SUMINISTRO DE CARPETA ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA Y REALIZACIÓN DE CARPETAS
CONDOMINIO LOMAS ALTAS #120	REHABILITACIÓN DE FACHADA SELLO DE GRIETAS Y PINTURA, REGABILITACIÓN DE CANTERA Y REMODELACIÓN DE JARDINERAS
HINGLAND PARK	APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN FACHADA EXTERIOR
PALMA REAL 1	MANTENIMIENTO DE FACHADA EXTERIOR REPARACIÓN DE SISTEMA HIDRAÚLICO Y ROMPIMIENTO DE MURO DE CIMENTACIÓN
RESIDENCIAL MIRÓ	LAVADO DE CISTERNAS SELLADO DE DOMOS SUMINISTROS DE MATERIALES PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE 800M ² DE AZOTEA Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLADO DE ESTACIONAMIENTO
TORRE SVELTUS	LAVADO DE CISTERNAS Y TINACOS
PARQUE DE CADIZ #78	REHABILITACIÓN DE FACHADA EXTERIOR
UNIVERDIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO	IMPERMEABILIZACIÓN CON SISTEMA FLEXO NANO CARPETA ASFÁLTICA
JARDÍN DE NIÑOS HEBERTO CASTILLO	IMPERMEABILIZACIÓN CON SISTEMA TRI CAPA ACRÍLICO / CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DE 60 M ² CADA UNA
ALBERCA OLIMPICA	SELLADO DE TECHUMBRE Y DOMO
CONDOMINIO EL CEDRO	REHABILITACIÓN DE FACHADA SELLO DE GRIETAS IMPERMEABILIZACIÓN DE CANTERA CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA / CONSTRUCCIÓN DE DOMO ACABADO DE ANDADOR PRINCIPAL Y SELLADO DE CANCELERIA

	EL ROBLE II	RESTAURACIÓN DE FACHADA SELLO Y PINTURA / IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZA LEVANTAMIENTO DE PISO CERÁMICO COLOCACIÓN DE SISTEMA DE CARPETA ASFÁLTICA FLEXO NANO 4.0 ACABADO DE PISO EN LOSETA CON TAPETE DECORATIVO / MANTENIMIENTO DE TAPICERÍA Y CARPINTERÍA EN SALÓN DE ADULTOS
	CONDOMINIO FUENTE DE MURMULLOS	RESTAURACIÓN DE PORTONES DE HERRERIA
	CASA REAL EN CLUB DE GOLF	RESTAURACIÓN DE PLAFÓN EXTERIOR Y COLOCACIÓN DE SISTEMA PARA DRENAR HUMEDAD EN PISO 15 / IMPERMERABILIZACIÓN DE TERRAZA Y COLOCACIÓN DE DUELA
	SELECTO CHEDRAUI SANTA FE, INTERLOMAS, POLANCO, CENTRO	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SELLADO DE TECHUMBRES
	TORRES DE LA ARBOLEDA BOSQUE REAL	FABRICACIÓN DE SISTEMA DE DESÜE PLUVIAL EXTERNO A 70M DE ALTURA, RECUBRIMIENTO CON PANEL DE DUROK CON ACABADO EN PASTA / REHABILITACIÓN DE FACHADA SELLO DE GRIETAS Y APLICACIÓN DE PINTURA ELASTOMÉRICA / REVISIÓN DE DESNIVELES EN AZOTEA
	AGENCIA DE AUTOS NISSAN ECATEPEC	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CON PERFIL LIGERO Y LÁMINA RURAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO / COLOCACIÓN DE PISO EPOXICO
	CONDOMINIO FUENTES 24	REMODELACIÓN DE ANDADOR DE ENTRADA ÁREA DE USOS MÚLTIPLES IMPLICACIÓN DE DEMOLICIÓN Y EDIFICACIÓN / CONTRSUCCIÓN DE BAÑOS / REMODELACIÓN DE BARRA Y COCINA / IMPERMEANILIZACIÓN EN LOSA DE ENTRADA DE ESTACIONAMIENTO SUPERIOR]/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DE VESTIBULOS Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ÁREAS COMUNES
	CONDOMINIO CITI LOMAS	CONCTRUCCIÓN DE BAÑO DE SERVICIO / LAVADO DE FACHADA EXTERIOR A PRESIÓN EN 60M DE ALTURA / SELLADO DE GRIETAS / IMPERMEABILIZACIÓN DE CANALÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL / PINTURA DE HERRERIA EXTERIOR TRABAJO DE ALTURA
	CORPORATIVO M49	SELLADO DE FACHADA DE CRISTAL A 70M DE ALTURA CON SELLADOR DE POLIURETANO FABRICADO ESPECIFCAMENTE PARA EL PROYECTO / IMPERMEABILIZACIÓN DE ZONA DE CUARTO DE MÁQUINAS Y CANALONES DE DESAGÜE PLUVIAL

CORPORATIVO LONDRES #7	MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN CON SISTEMA ACRÍLICO Y MEMBRANA DE REFUERZO
CORPORATIVO FUENTES DE TEMPLANZA #6	SELLADO DE TECHUMBRE DE ISTEMA DE LÁMINA / SELLADO DE CANALONES Y DOMOS
TORRE VERTICE	SELLADO DE DOMO DE GYM / SELLADO DE DOMO DE ALBERCA / REHABILITACIÓN DE FACHADA SELLO DE GRIETAS Y ACABADO / LAVADO DE PRECOLADO / SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO PARA MANTENIMIENTO DE AZOTEA
CONDOMINIO LA ISLA SANTA FE	IMPERMEABILIZACIÓN DE ÁREA DE JARDÍN
CONDOMINIO STILO 71	RESTAURACIÓN DE FACHADA / SELLO DE GRIETAS REPARACIÓN DE CEMPANEL / SELLO DE ENTRE CALLES / SELLADO DE CANCELERIA MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE EN SISTEMA ACRÍLICO / IMPERMEABILIZANTE CON CARPETA ASFÁLTICA FLEXO NANO 4.0 / APLICACIÓN DE PINTURA ELASTOMÉRICA
RESIDENCIAL SAAVEDRA 93	IMPERMEABILIZACIÓN DE ROOF GARDEN
PARQUES POLANCO	COLOCACIÓN DE PELÍCULA DE SEGURIDAD DE 4 MICRAS CON FILTRO UV EN VENTANALES
VITA POLANCO	REHABILITACIÓN DE LUDOTECA / IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO DE JARDÍN EXTERIOR / REHABILITACIÓN DE FACHADA Y MURO PERIMETRAL / REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON COLADO DE CAPA DE COMPRESIÓN T COLOCACIÓN DE BASTIDOR Y DUELA DE MADERA
INSITU SANTAFE	INSTALACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA COLOCACIÓN DE MEDIDORES DE SACMEX
CONDOMINIO TABACHINES 220	IMPERMEABILIZACIÓN DE ESPEJO DE AGUA CON IMPERMEABILIZANTE BICOMPONENTE / PULIDO DE MARMÓL DE ANDADOR / REHABILITACIÓN ESTÉTICA DE HERRERIA / CAMBIO DE CRITALES EN ALTURA DE 13 PISOS POR CRISTAL EN TINTEX NUEVOS / RESTAURACIÓN DE FACHADA APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA

CORPORATIVO BANAMEX EN AVENIDA LOMAS VERDES	3CAMBIO DE PISOS LAMINADOS EN INETRIOR / REHABILITACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN ÁREA DE ESTACIONAMIENTO / RESTAURACIÓN DE FACHADA EN CONCRETO APARENTE
CAPITOLIO NUEVO POLANCO	CUBIERTA DE DOMO EN POLICARBONATO / HABILACIÓN DE PUERTA DE HERRERIA PARA ACCESO PEATONAL / REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN ACCESO VEHICULAR PRINCIPAL RETIRANDO PISO Y VOLVIENDO A COLAR CONACABADO DE CONCRETO LAVADO
PLAZA TERRAZ	REMODELACIÓN DE RESTAURANTE BAR EN PLAZA TERRAZ / REUBICACIÓN DE DUCTOS DE EXTRACCIÓN
ACUALANDIA SAN JUAN DE LOS ARCOS	IMPERMEABILIZACIÓN DE ALBERCAS CON SISTEMA CEMENTICO BICOMPONENTE
OFICINAS NISSAN AGUAS CALIENTES	IMPERMEABILIZACIÓN SISNTEMA ASFÁLTICO FLEXO NANO 4.0
MONTES CELESTES 120	REHABILITACIÓN DE MUROS DE ACCESO PRINCIPAL
CENTRO JOYERO CENTRO	IMPERMEABILIZACIÓN SISTEMA DE CARPETA ASTÁLTICA FLEXO NANO 4.0
HELLA AUTIMOTRIZ SA DE CV	REHABILITACIÓN DE PISOS EPÓXICOS
AMSTERDAM 124	REHABILITACIÓN DE FACHADA POR DAÑO EN SISO / REMODELACIÓN DE VESTIBULOS
CORPORATIVO GAUSS #9	ESTRUCTURA DE VIGUETA MEDIANA PARA CAMBIO DE TINACO DE ALMACEBAJE DE AGUA SOPRTE PARA 10 TONELADAS
CONDOMINIO CAUDURO COLONIA ROMA	SELLO DE ENTRECALLE DEL CEMPANEL CON SELLADOR BICOMPONENTE CON CATALIZACOR

PROYECTOS FINALIZADOS 2022

RESIDENCIAL CASTILLA 627	REHABILITACIÓN DE FACHADA DE 5 TORRES
RESIDENCIAL VALLE ESMERALDA	REHABILITACIÓN DE FACHADA Y SELLO DE CANCELERÍA EN 4 TORRES
CORPORATIVO TERRAZ INTERLOMAS	SELLO DE CANCELERÍA Y CAMBIO DE VIDRIOS EN FACHADA
TORRE SIROCO SANTA FE	REHABILITACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO
BE GRAND LOMAS	REHABILITECACIÓN DE ANDADOR Y PROYECTO DE OBRA CIVIL

PROYECTOS FINALIZADOS 2023

RESIDENCIAL GRAND POLANCO CERAVANTES SAAVEDRA 388	REHABILITACIÓN DE FACHADA, CAMBIO DE CRITALES, SELLOS DE CANCELERÍA REHABILITACIÓN DE BOTAGUAS
VIVE EN GRAND	PROYECTO DE LICITACIÓN PARA COMBIO EN GENERAL DE CISTALES DE ENTRE PISOS Y GH
RESIDENCIAL TABALACHES 220 BOSQUES DE LAS LOMAS	SELLO DE CANCELERÍA, REHABILITACIÓN DE FACADA, APLICACION DE HIDROFUGANTES
RESIDENCIALVILLAS DEL LAGO INTERLOMAS	REPARACIONES ESTRUCTIRALES DE SIMENTACIÓN PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUD
RESIDENCIAL LAGO TAMAHUA	REHABILITACIÓN GENERAL DE FACHADA FRONTAL, ESTUCO, PINTURA ELASTOMÉRICA, RECUBRIMIENTO HIDROFUGANTE Y COLOCACIÓN DE CANTERA
GABRIEL MANCERA 227	SELLADO DE FILTRACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO EN ÁREAS DE JUNTAS FRÍAS, JUNTEOS Y SELLADO EN ROOF GARDEN, REHABILITACIÓN DE FACHADA CON PINTURA E HIDROFUGANTE
CITY SANTA FE	REMODELACIÓN DE LB, REHABILITACIÓN DE FACHADA EN CONCRETO APARENTE
PALMETO 32 BOSQUE REAL	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE FACHADA, RESTAURACIÓN DE PETRILES, ESTUCO EN MUROS, APLICACIÓN DE PINTURAESLASTOMÉRICA Y REMOSIÓN DE FILTRACIONES DE MANTO FREÁTICO EN ESTACIONAMIENTO

PROYECTOS FINALIZADOS 2024

ALTAI 185 CUAHUMEMOC	REMODELACIÓN INTEGRAL DE ROOG GARDEN, LEVANTAMIENTO DE LOSETA Y DEMOLICIÓN DE BANCAS DE CONCRETO Y ESTRUCTURAS, IMPERMEABILIZACIÓN CON CVARPETA ASFÁLTICA Y RECUBRIMIENTO NUEVO TIPO CERAMICO Y COCINETA RECUBIERTA DE PORCELANATO CON ASADORES NUEVOS EN HERRERIA
CONDOMINIO EL PIRU	MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN UTILIZANDO IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO DE ALTA LONGACIÓN CON MEMBRANA DE POLIÉSTER
RESIDENCIAL CASTILLA	SELLADO PERIMETRAL DE CANCELERÍA ENTRE ALUMINIO Y CONCRETO, CON POLIURETANO
VENTANA POLANCO	SELLADO DE CANCELERÍA DE VIDRIO A VIDRIO Y DE ALUMINIO A CONCRETO
ZURICH 244	MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN CON IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO CON ALTO REFLECTIVO
CONDOMINIO SAN SIMÓN	MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO ALTO REFLECTIVO DE COLOR BLANCO CON MEMBRANA DE REFUERZO, SELLADO DE COLADERAS Y PRETILES
SIMA SAN ISISDRO	SELLADO DE GRIETAS EN FACHADA DE LADRILLLO EXTERENA
CORPORATIVO MARIANO ESCOBEDO	SELLO DE FLAHING PERIMETRAL, SELLADO DE TERRAZAS DE CONCRETO A CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO

PROYECTOS EN DESARROLLO 2025

PORTAL 45	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE FACJHADA, REPARACIÓN DE GRIETAS, REHABILITACIÓN DE ESTUCO Y APLANANDOS, APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABLE, PINTADO DE HERRERÍAS, REPARACIÓN DE BAJADAS PLUVIALES.
ALTOS AZCAPOTZALCO	REEHABILITACIÓN INTEGRAL DE FACHADA INTERIOR Y EXTERIOR, REPARACIÓN DE OQUEDADES, PINTURA EN PLAFONES, PASILLOS, MUROS EXTERIORES Y PINTADO DE HERRERÍAS
ALTAI 185	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE FACHADA EXTERIOR, REPARACIÓN DE APLANADO EN MAL ESTADO, OQUEDADES, SELLO DE MICROGRIETAS, APLICACIÓN DE PINTURTA ELASTOMÉRICA Y REHABILITACIÓN DE HERRERÍA EN FACHADA FRONTAL, SELLO DE DOMOS Y CONSTRUCCIÓN DE PÉRGOLAS
RESIDENCIAL VOLTERRA TOLUCA EDO.MÉX	MODIFICACIÓN DE FACHADA EN ACABADO DE DUROC RECUBIERTO DE ESTUCO CON PINTURA ELASTOMÉRICA
RESIDENCIAL ZIRANDA TOLUCA	REHABILITACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO PÚBLIUCO, RECONECCIÓN DE LÁMPARAS, REHABILITACIÓN DE PORTONES
RESIDENCIAL MARIANO ESCOBEDO	CAMBIO DE COLADERAS DE SISTEMA PLUVIAL

CALLE TEMAZCAL #50
COLONIA LOS REMEDIOS NAUCALPAN DE
JUÁREZ
CP. 53400 EDO. MÉX.

simesa@outlook.com
simesa767@gmail.com

<https://simesa.com.mx/>